



The **Hirschmann**[™] BAT Operating System

Informationen zum Release

HiLCOS Software Version 9.13

Copyright (c) 2002 – 2018 Hirschmann Automation and Control GmbH, Neckartenzlingen (Germany)

Die Hirschmann Automation and Control GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für nicht von der Hirschmann Automation and Control GmbH entwickelte, hergestellte oder unter dem Namen der Hirschmann Automation and Control GmbH vertriebene Software, insbesondere nicht für Shareware und sonstige Fremdsoftware.

Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Straße 45-51
72654 Neckartenzlingen
Germany

Internet: <http://www.beldensolutions.com>

14.11.2018

Inhaltsübersicht

1. Einleitung	2
2. Unterstützte Geräte	3



The **Hirschmann™** BAT Operating System

1. Einleitung

Dieser Bereich enthält aktuelle HiLCOS-Betriebssystem-Versionen und -Informationen zu Ihrem BAT-Gerät.

Wenn Sie Ihr Gerät auf eine neue Version aufrüsten, installieren Sie zuerst die aktuellen LANtools. **Erstellen Sie vor dem Firmware-Upload eine Sicherheitskopie der Konfigurationsdatei Ihres Access Points.** Anschließend starten Sie das Programm LANconfig und laden über den Button „Firmware-Upload“ die aktuelle HiLCOS-Version in Ihr Gerät.

2. Unterstützte Geräte

Folgende Dateien benötigen Sie für die folgenden Geräte:

Datei	Gerät	Bemerkung
HiLCOS-BAT-9.13.5500-REL.upx	OpenBAT-R OpenBAT-F BAT450-F BATOne-Wireless	Firmware für BAT
HiLCOS-BATWLC-9.13.5500-REL.upx	BAT-Controller WLC25 BAT-Controller WLC50 BAT-Controller WLC100 BAT-Controller WLC200 BAT-Controller WLC500 BAT-Controller WLC1000	Firmware für WLAN Controller

Änderungshinweise zu früheren HiLCOS-Versionen entnehmen Sie bitte den Release-Notes.